

Hilfe!!! Feintuning T430 (1600x900) / Sonoma

Beitrag von „Arkturus“ vom 31. August 2023, 10:01

die pci-id habe ich nach den Angaben von HackinTool auf 43b1 angepasst. Den Ländercode habe ich drin. Aber dass allein dürfte noch nichts nützen, es braucht Treiber.

Ich habe alle erdenklichen Varianten mit AirportFixup und den IOFamily Ketten probiert, Es nützt nichts.

Ich denke wie bei der Fenvi müsste OCLP den Patch für modern Wireless machen, erkennt aber die Karte nicht. [max.b1963](#)