

# Starten des Installers schlägt fehl / bleibt stecken (Monterey, RX580, Intel)

Beitrag von „hackintoshler1337“ vom 3. Oktober 2023, 13:06

[Zitat von G.com](#)

Ist das wirklich die ungepatchte DSDT? Wie hast Du sie erstellt?

Als ich PLUG und EC mit SSDTime erstellt hab, musste ich die exportieren.

Da der Punkt 4 im Programm, erster Screenshot: <https://dortania.github.io/Get...asy.html#running-ssdttime> (bei mir war das glaube ich nicht mehr Punkt 4, aber der Text war der gleiche).

[Zitat von G.com](#)

Unter Windows könntest Du auch mal den USB3 Contoller suchen und unter Eigenschaften die Bezeichnung des Controllers suchen

Was ist damit genau gemeint, der Geräteinstanzpfad?

Heißen tut das Ding "USB-Root-Hub (USB 3.0)", aber das wird dir denke ich mal nix bringen. Bei "Hersteller" steht "(Standardmäßige USB-HUBs)" drin.

[Zitat von G.com](#)

PortLimitPatch ist der XHCIPortLimit Quirk, den Du bereits mit der USBInjectAll aktiviert hast. PAcke dazu jetzt mal die SSDT-RHUB-Reset dazu und versuche mal zu booten.

Bleibt leider bei dem Verbose-Output aus dem Bild oben... [PCI configuraiton end, briges 4, devices 12 ] ist die letzte Zeile. Dann passiert nix mehr.

SSDT-RHUB ist auch tatsächlich in der config.plist drin, das hab ich also nicht vergessen.

[Zitat von G.com](#)

Adhoc würde ich sagen, Du musst die EHC Ports umbenennen. Hier

Aber in deinem Link steht doch, dass iMacPro1,1 nur einen XHC1-Rename benötigen würde?