

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Martin Marax“ vom 15. November 2023, 21:25

Hallo, ich habe ein kleineres Problem.

Ich habe nun doch mal das Bios von F9i zu F9 aktualisiert und seit dem funktioniert USB3 am Thunderbolt Port nicht mehr. Ich habe die Bios-Settings von Wolfe genutzt. (vielen Dank!) Es kann eigentlich nur eine Einstellung im Bios sein, denn ansonsten habe ich nichts geändert.

Dank im Voraus für Eure Hilfe