

# Thunderbolt nicht korrekt erkannt?

**Beitrag von „m3.2“ vom 12. Dezember 2023, 20:29**

Super danke! Das mit dem Netzwerk muss ich dann wohl wo anders suchen

PS: Das mit der NIC war wohl eine falsche Suche. Ich hatte das TS4 Datenblatt, das TS Plus hat zwar eine Ethernet-Anbindung intern mit 2.5GT/s der Adapter (Intel 210) unterstützt aber nur 1GigE 😞