

Monterey Installation bricht ab auf Intenso SATA III PERFORMANCE SSD

Beitrag von „rivciks“ vom 17. Dezember 2023, 18:32

Es scheint, dass Intenso 2,5" SSD SATA III Performance SSD Kompatibilitätsprobleme hat.

Während der Installation kommt es zum Fehler "**An error occurred while preparing the installation. Try running this application again**" und in der Datei Installer Log steht; "**Unable to setup bless on disk**"

Komischer Weise auf Intenso 2,5" SSD SATA III Top ging alles gut.

Sind die beiden SSDs so unterschiedlich? Weiß jemand was näheres? Was kann man da machen?