

Monterey Installation bricht ab auf Intenso SATA III PERFORMANCE SSD

Beitrag von „rivciks“ vom 17. Dezember 2023, 19:09

Die Installations-USB mit habe ich mit einem anderen Hackintosh, wie es in OpenCore Anleitung steht, erstellt. Die EFI selbst habe ich von <https://github.com/CLAY-BIOS/Lenovo-ThinkPad-T450s-Hackintosh-OpenCore/blob/master/README-English.md>

Es hat ja auch alles auf der auf Intenso 2,5" SSD SATA III **Top** funktioniert. Nur bei **Performance** Variante kommt es zu Problemen.