

Monterey Installation bricht ab auf Intenso SATA III PERFORMANCE SSD

Beitrag von „rivciks“ vom 17. Dezember 2023, 19:22

Naja, so ganz stimmt es auch jetzt nicht. OpenCore habe ich auch schon gründlich studiert. Es ist nur bequemer, wenn man schon eine Einstellung übernimmt, die schon von vielen getestet wurde und auch funktioniert.

Das Problem sollte doch nicht an EFI liegen, da ich schon 2 Festplatten (eine interne Intenso TOP und auch eine USB HD) mit diesen EFI probiert habe und nur mit Intenso 2,5" SSD SATA III Performance 500GB gab es Probleme.

Das muss doch an Firmware liegen, oder?