

# Monterey Installation bricht ab auf Intenso SATA III PERFORMANCE SSD

Beitrag von „bluebyte“ vom 18. Dezember 2023, 12:56

[Arkturus](#) Mit dem FDP habe ich ihm ja geschrieben. Worauf er geantwortet hat, dass es nicht funktioniert hat.

Deshalb habe ich die Geschütze mit Linux aufgefahren. Nur um die SSD mit gparted mal zu testen.

Mehr nicht.

Ich habe ja geschrieben:

*Meine Erkenntnis aus diesem Vorfall:*

*Der Datenträger sollte mit dem Festplattendienstprogramm (FDP) im Installationsprogramm neu partitioniert und formatiert werden.*

*Auch wenn man sich sicher ist, dass der Datenträger früher schon einmal für Mac OS eingerichtet wurde.*

*Dann ist man in jedem Fall erst mal auf der sicheren Seite.*