

Monterey Installation bricht ab auf Intenso SATA III PERFORMANCE SSD

Beitrag von „Arkturus“ vom 18. Dezember 2023, 18:01

Ich habe eine Intenso 240 GB SATA SSD oder 250??? , IM T430 verbaut. Die läuft seit ca 5 Jahren.

wenn alle beteiligten Komponenten für gut befunden wurden, kann trotzdem ein Problem mit dem Setup bestehen, welches nicht der Intenso SSD zugeschrieben werden muss.

was ist mit Netzwerk Verbindung??