

Monterey Installation bricht ab auf Intenso SATA III PERFORMANCE SSD

Beitrag von „rivciks“ vom 18. Dezember 2023, 18:09

Ja, vorher hatte ich auch eine Intenso 128GB TOP. Sie hat mit dem gleichen Setup funktioniert. Das ist das rätselhafte.

Was meinst du mit der Netzwerk Verbindung? Soll eine Netzwerkverbindung während der Installation bestehen?