

Monterey Installation bricht ab auf Intenso SATA III PERFORMANCE SSD

Beitrag von „rivciks“ vom 19. Dezember 2023, 17:21

[@Arkturus](#) Ja, es steht nicht, dass ich eine Datei nicht auf Google Drive verlinken darf. Wieso dann die ganze Aufregung?! Verstehe ich jetzt wirklich nicht! Aber trotzdem bedanke ich mich für deine Zeit, was du genommen hast um mir hier zu helfen.

Und ich glaube wir sind sowieso auf dem Holzweg. An EFI kann es doch nicht liegen, da mit dieser Einstellung die Installation doch auf anderen Medien geklappt hat.

[bluebyte](#) Aber ich mache noch den letzte Versuch und versuche es mit keepsym=1 und lasse -iosd3v3 -carbata weg.

Edit: OK. Das war es auch nicht. Wieder an der "Syncing extracted data to disk" - Stelle der Abbruch. Also ich glaube das bringt hier nichts mehr. Ich versuche das Problem selber weiter zu lösen. Vielleicht fällt mir noch was ein. Ich bedanke allen, die mir hier helfen wollten.