

Monterey Installation bricht ab auf Intenso SATA III PERFORMANCE SSD

Beitrag von „Nightflyer“ vom 19. Dezember 2023, 18:32

[Zitat von bluebyte](#)

Mit dem FDP habe ich ihm ja geschrieben. Worauf er geantwortet hat, dass es nicht funktioniert hat.

Wo aber nicht klar ist, ob der TE aus einem laufenden OS die Platte eingerichtet hat oder aus dem Installer heraus. Das kann einen Unterschied machen. Ist mir auch schon passiert. Einrichten aus einem laufenden OS, Installation nicht möglich. Einrichtung aus dem Installer heraus, Installation hat geklappt