

GC Titan Ridge 2.0 Thunderbolt Neustart Problem

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 25. Dezember 2023, 16:04

Mische mich mal ein:

Was ich komisch finde ist, dass unter dem Systembericht unter Thunderbolt steht:

"Bis zu 20Gbits x2"

Bei meiner geflashten TR stand damals immer "Bis zu 40 Gbits x1"

Hab mir deine EFI angesehen. **Dir fehlt die SSDT-DTGP.aml!** Diese wird für TB benötigt!

Wichtig ist: erst SSDT-DTGP, dann die SSDT-TB laden in der EFI.