

GC Titan Ridge 2.0 Thunderbolt Neustart Problem

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 25. Dezember 2023, 17:54

Hoffe es liegt dadran! Bin mal auf Feedback gespannt.

Die TB SSDT greift auf die SSDT-DTGP zu und benutzt Methoden aus dieser.