

Nuc8i5beh Bios becfl3257.086a.095 und Mojave

Beitrag von „byebye123“ vom 29. Dezember 2023, 13:31

[Zitat von bluebyte](#)

Ich glaub es nicht.

Das hat überhaupt nichts mit der Version des BIOS zu tun.

In den meisten Fällen ist es so, dass die Installation oft mit falsch konfigurierten USB-Ports nicht durchstartet.

gene-x Ich habe mir mal deine EFI geladen. Ich sehe gerade in der info.plist von der usbport.kext,

dass die HighSpeedPorts HS01 bis HS04 den falschen Connector-Type haben. Da steht bei dir "3".

HS05 und HS06 sind auf Internat und wohl für Maus und Tastatur gedacht, oder?

USB2 = 0

USB3 = 3

internal = 255

Vielleicht steckt der TE ja dort seine Stick rein. Das würde das Problem erklären.

Alles anzeigen

Den USB.kext hat selbstredend der TE erstellt und ja habe ich auch gesehen.....

Aber da ist schon beim Bios Schluss wenn der mit EFI nicht zum Stick gelangt ohne Legacy da greift das noch nicht...