

macOS Installation auf einem FUJITSU ESPRIMO D958 E94+

Beitrag von „bluebyte“ vom 29. Dezember 2023, 14:35

Die USB-Konfiguration in der EFI ist falsch.

Das habe ich heute schon mal irgendwo gesehen.

Da sind mal wieder HSXX-Ports mit Connector-Type 3 deklariert.

HSXX = 0 (USB2)

SSXX = 3 (USB3)

HSXX = 255 (internal)

Internal erforderlich für Bluetooth, usw.

Tastatur und Maus funktionieren am USB2 auch mit Connector-Type "0".

Bei Problemen mit dem Sleep kann man die auf Connector-Type "255" setzen.

Tausch mal den UTBMap.kext aus

Alle HSXX-Ports auf Connector-Type "0" gesetzt.