

# Nuc8i5beh Bios becfl3257.086a.095 und Mojave

Beitrag von „skavenger0816“ vom 30. Dezember 2023, 17:20

[Zitat von parametic](#)

Ich nutze einen USB 2.0 Stick auf dem Orangenen Port

Der orangene Port sollte eigentlich USB 3.1 sein. Der macht beim booten von OC auch manchmal Probleme. Bitte nimm einen normalen blauen USB3.0 Port und teste damit nochmal.