

I9 X299 Hackintosh macOS 14

Beitrag von „Arkturus“ vom 2. Januar 2024, 13:29

dann setze mal das ganze Mapping zurück, aktiviere den XhciPortLimit Quirks, dazu USBInjectAll.kext und schaue mal was da passiert.