

Lüftersteuerung PWM mit 6000 RPM

Beitrag von „apfelbaum“ vom 4. Januar 2024, 18:43

hat die karte vielleicht nen physischen, wenn auch -in klein- nen schiebeschalter? der eine zustand ist oc und der andere normal. meist wäre die factoryeinstellung oc -vielleicht hilft dies auch schonmal ein wenig

Ig 