

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „mr.flow3“ vom 1. Februar 2024, 22:55

[Locke](#) Ich habe bei meinem Elitebook 840 G5 nichts getauscht. Nur Kexte installiert.

Laut Beschreibung ist Fingers verbaut:

