

Update von Mojave auf Ventura

Beitrag von „Snow45“ vom 25. Februar 2024, 20:41

Ich hab jetzt alles Möglich was ihr mir empfohlen habt und was ich noch zusätzlich im internet gefunden habe ausprobiert.

Es klappt einfach nix.

Während des Boot-Vorgangs sind alle USB-Ports nutzbar. Sobald das OS da ist, funktioniert nur noch 1 Port auf USB2.

Egal ob ich das Hackintool oder den USBMap benutze, es werden alle physischen Ports die ich habe angezeigt, aber nur Port 1 ist aktiv. Es wirkt so als wenn die Ports garkeinen Strom haben.

Wenn ich Umstecke, egal ob USB2 oder USB3 Gerät, passiert nix.

Mit USBinject und ohne, mit XHCI-unsupported und ohne. nix will klappen.

Kann das an der Reihenfolge der Kexte liegen? Laut Guide muss ich bei meinem USB-Controller die XHCI-unsupported nutzen. Muss die vor oder nach der USBinject geladen werden?

Unter Clover mussten die XHCI und EHC umbenannt werden, weil es da sonst nicht klappte. Ich hab weiterhin Mojave als OS, kann es daran liegen? Das unter Mojave die Umbenennung nötig ist und später nicht mehr?

Ich hab auch schon verschiedenstes im Bios ausprobiert, aber in einem Guide für das H370-I soll man dies machen und beim nächsten das. Ich blick einfach nicht mehr durch.