

Erfahrungen mit Intel WIFI und Intel Bluetooth unter Sonoma

Beitrag von „derpuma“ vom 10. März 2024, 16:36


SO, ich würde das Problem nochmal weiter angehen. Ich hab jetzt auf 14.4 upgedatet. Mit Windows USB Port Mapping gemacht.

Port 6 hier hab ich mit T:6:255 auf internal umgestellt.


```
Port 6 | USB 2.0 | Type A (guessed)
- USB2.0 Hub - operating at USB 2.0
- Intel(R) Wireless Bluetooth(R) - operating at USB 1.1
Port 7 | USB 3.0 | USB 3 Type A (guessed)
Port 8 | USB 3.0 | USB 3 Type A (guessed)
```

Dann die UTBMap.kext erstellt und zusammen mit der USBToolBox.kext in die EFI eingebaut. Jetzt sind die Ports im Hackintool zu sehen.

Der Bluetooth USB Port ist hier markiert und wird mir unter Hardware als USB Bluetooth angezeigt.



Allerdings nicht als Bluetooth Hardware:



Kann mir jemand nochmal die Kext zukommen lassen die sicher unter 14.4 funktionieren?
Es kann doch eigentlich jetzt nur noch an den Kext liegen?

Hi

