

Erfahrungen mit Intel WIFI und Intel Bluetooth unter Sonoma

Beitrag von „derpuma“ vom 10. März 2024, 17:12


[Zitat von KungfuMarek](#)

Ich hatte bei meinem X299 Build auch das Problem, dass unter Bluetooth „Null“ stand.

Ich habe dann den USB Port als USB2 deklariert und nicht internal, dann lief es, macht keinen Sinn imho, muss ich nicht verstehen.

Auf USB2 war er ja ursprünglich (so wurde er auch in Win10 mit der USBToolBox erkannt), dass hatte aber leider auch nicht funktioniert. Ich kann das aber gerne nochmal testen und ne neue USBMapp.kext mit USB2 erstellen.

Das komische ist halt, dass unter Monterey BT problemlos funktioniert. Ohne Mapping. Dort wird er auch unter USB Hardware als USB2 Device erkannt und steht dann unter BT als Controller:



Noch ne Frage, lässt man das "Bind Companions" an oder schaltete es aus?

