

Hilfe bei HP EliteBook 840 G5

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 11. März 2024, 07:41

File Name	Version / Description
VoodooPS2Controller.kext	V2.3.5 [PS2] Contains updated Voodoo PS/2 Controller, improved Keyboard & Synaptics TouchPad.
VoodooPS2Controller.kext/Contents/PlugIns/VoodooInput.kext	V1.1.4 [PS2] Contains updated Voodoo PS/2 Controller, improved Keyboard & Synaptics TouchPad.
VoodooPS2Controller.kext/Contents/PlugIns/VoodooPS2Keyboard.kext	V2.3.5 [PS2] Contains updated Voodoo PS/2 Controller, improved Keyboard & Synaptics TouchPad.
VoodooPS2Controller.kext/Contents/PlugIns/VoodooPS2Mouse.kext	V2.3.5 [PS2] Contains updated Voodoo PS/2 Controller, improved Keyboard & Synaptics TouchPad.
VoodooPS2Controller.kext/Contents/PlugIns/VoodooPS2Trackpad.kext	V2.3.5 [PS2] Contains updated Voodoo PS/2 Controller, improved Keyboard & Synaptics TouchPad.
IntelMausi.kext	V1.0.7 [Ethernet] Intel onboard LAN driver for macOS.
USBInjectAll.kext	V0.8.0
USBPorts.kext	V1.0 [USB]Kext to inject mapped USB Ports. (via Hackintool)
BrcmFirmwareData.kext	V2.6.8
BrcmPatchRAM3.kext	V2.6.8
BlueToolFixup.kext	V2.6.5 [Bluetooth] Injecting bluetooth firmware on Monterey+.

Wenn die Versionen von dir in diesem Bild gezeigt immer noch die gleichen ist wird das Problem voraussichtlich vom BlueToolFixup.kext verursacht.

Versionsfix 2.6.8 > "Added vendor callback patch for Bluetooth power status toggling on macOS 13.3+".

<https://github.com/acidanthera/BrcmPatchRAM/releases>