

Problem mit der Ventura-Installation.

Beitrag von „commonworking“ vom 19. März 2024, 13:01

Guten Tag.

Ich versuche Ventura mit OC 0.9.9 auf dem folgenden Eisen zu installieren: m/b - SD106-Q170, CPU - i3-7300, iGPU - HD 630, SSD - netac 240 Gb.

Dieses Kext-Kit wurde für das Motherboard ausgewählt. Config-Einstellungen.plist für die KBLK-Prozessorfamilie. Eine ähnliche EFI-Konfiguration hat die Ventura-Installation auf einem GA-H270-Motherboard problemlos gestartet. Aber mit der aktuellen Karte SD106-Q170 kommt nichts heraus. Die grundlegenden BIOS-Einstellungen dieses Boards sind klein und die erweiterten Einstellungen sind enorm. Daher kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht herausfinden, was das Problem mit den BIOS- oder Config-Einstellungen ist.plist. Ich habe mich seit einer Woche damit gequält, habe die empfohlenen Quirks geändert, die Fehler sind unterschiedlich, aber es gibt keine Installation.

Bitte geben Sie die Richtung an, in die Sie graben müssen.

#[EB|LOG:EXITBS:START]"