

Problem mit der Ventura-Installation.

Beitrag von „commonworking“ vom 20. März 2024, 10:02

Guten Tag.

Danke, dass Sie geantwortet haben.

1. DFI-Gebühr, das ist richtig.
2. Ich habe die KEXTS basierend auf den Chipsätzen auf dem Board (Audio, Netzwerkschnittstellen) zusammengestellt.
3. Um EFI zu erstellen, habe ich OpenCore heruntergeladen,

Oc Binary Data, Ocvalidate, GenSMBIOS und ProperTree zum Bearbeiten von config.plist.

Zuerst habe ich alles nach den Anweisungen von dortania für KBLK gemacht. Das Ergebnis war so ein AppleKeyStore:869:0 oy vey. Dann kehrte ich zu EFI zurück, was bei mir auf GA-H270 gut funktioniert, ersetzte nur kexts. Mit dem BIOS habe ich auch alle Einstellungen vorgenommen und viele Male zurückgesetzt und neu konfiguriert.