

# Thunderbolt Card Titan Ridge wird angezeigt, funktioniert aber nicht.

Beitrag von „atl“ vom 12. April 2024, 09:45

[kaneske](#) , könnte es ggf. auch mit der Einstellung "Control Iommu Pre-boot Behavior" => "Disable IOMMU" zu tun haben? Ich selber habe / kenne die Einstellung nicht. Aber macOS erwartet seit macOS 11 Big Sur aktiviertes VT-D bei Thunderbolt-Betrieb. 🤔