

Thunderbolt Card Titan Ridge wird angezeigt, funktioniert aber nicht.

Beitrag von „Datenrausch“ vom 15. April 2024, 21:59

Zunächst einmal: Meine Thunderbolt-Karte läuft. Mit dem neuen Gehäuse hat es sofort geklappt. Vielen Dank für Eure Hilfen.

Was ich noch nicht hinbekommen habe: "Dazu brauchen wir nun wirklich keine ACPI Origin, die erhältst du indem du dich hier dran hältst"

Das versuche ich morgen noch mal. Sollte ich die Dateien auf der Festplatten-EFI-Ordner ändern oder lieber auf einen Startfähigen USB Stick?