


# Projekt Asus X99 Deluxe 2 in NEU und OC

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 18. April 2024, 01:44**

Irgendwie ist mir unterwegs Bluetooth abhanden gekommen: na ganze Weile ging es jetzt gut, auch unter Ventura, aber erst war es ab und zu nicht mit gestartet, jetzt bleibt die BT-Hardware von der NVMe aus ganz aus. Bei den Mojave- oder Catalina-Platten läuft alles wie es soll

Etwas blöd, wo der große Kasten doch bis zum Wochenende wieder an seinen angestammten Platz hinter dem großen Schirm zurück sollte. Ich versteh's auch nicht, weil die USB-Konfiguration eben mit den einen Systemen passt und Ventura und Sonoma anscheinend Schwierigkeiten mit den vielen SSDTs haben, in denen XHCI und andere Werte geladen werden.

Es gibt im Hackintool allerdings in allen Systemen XHC2 gleich doppelt: einmal über den Chipsatz und ein weiteres Mal über Thunderbolt/Alpine Ridge.



Wie war das noch? Es kann nur Einen geben! ??

Gleichzeitig werden auch nicht alle USB-Ports dort angezeigt.

Wie kann ich das ändern?