

# HP Probook G6 450 und Ventura (oder auch Monterey) - Keine Installation möglich

Beitrag von „apfel-baum“ vom 18. April 2024, 20:05

ok, dann nehme den broadcom kram mittels der opencore auxiliary tools raus, und arbeite die jeweiligen punkte nacheinander im dortania guide ab.

lg 😊

mache nen haken bei kernel-quirks-denn dein cfglock im bios ist an- lese ich da heraus wobei eist- auch das powermanagement der cpu sein kann, weiß ich so nicht auf den hacky zuzuordnen- und oder stelle cfg/msrlock im bios aus, dann kannst es in der config.plist so belassen

"00:438 00:054 OCCPU: EIST CFG Lock 1"

Quirk	Enabled	Comment
AppleXcpmCfgLock	YES	Not needed if <code>CFG-Lock</code> is disabled in the BIOS

edit 2

da geht es entlang -> <https://dortania.github.io/Ope...-lake.html#starting-point>