

HP Probook G6 450 und Ventura (oder auch Monterey) - Keine Installation möglich

Beitrag von „sdrink89“ vom 18. April 2024, 20:38

So, BRCM Zeugs raus und siehe da, ich kann schonmal ein Betriebssystem auswählen... 😊 Big Sur hat gestartet, Update bringt beiliegendes Protokoll hervor.

Ich schau mir mal die config ab, ob ich zu den Fehlern was finde:

Spannend finde ich den Hier, Zeile 1378:

```
79:713 00:054 OCSMB: Current SMBIOS HP ProBook 450 G6 (8538 made by HP)
```

Scheint aber nicht zu stören...

Der ist wieder dabei:

```
114:634 00:055 OC: Prelinked injection VoodooHDA.kext (V2.9.2) - Invalid Parameter
```

-> teste mal den aktuelleren

Danach kommt wieder "No port micro restart"... steht aber nicht im Protokoll?