

HP Probook G6 450 und Ventura (oder auch Monterey) - Keine Installation möglich

Beitrag von „apfel-baum“ vom 18. April 2024, 20:50

übrigens, ich habe die debugversion mal durch das "tool" gejagt, - quasi von 1,0.0 debug zu 0.9.8 release, die efi konnte ich dann mit den ocaux öffnen, sprich- da hakt es bei dir irgendwo.. . womit hast du die efi gepackt? 😊

was natürlich nicht so toll an dem tool ist-du weißt nicht "was" es macht... und entgegen der seiteninfo, steht keine 0.9.9 im programm selbst zur auswahl...

lg 😊