

HP Probook G6 450 und Ventura (oder auch Monterey) - Keine Installation möglich

Beitrag von „apfel-baum“ vom 18. April 2024, 21:04

sollte und ist eigentlich die 1.0.0 debug von oc

- das eingebaute 0,9.8 habe ich bei mir lokal vor ort gemacht, testweise. um zu gucken ob diese config.plist nicht gelesen werden kann- und nicht geuppt

lg 😊