

HP Probook G6 450 und Ventura (oder auch Monterey) - Keine Installation möglich

Beitrag von „sdrink89“ vom 18. April 2024, 22:09

Immer wieder faszinierend, nun neue Kext Themen:

Code

1. 114:233 00:070 OC: Prelinked injection VoodooI2CHID.kext (V1) - Invalid Parameter
2. 114:288 00:055 OC: Prelinked injection VoodooI2CHID.kext v1
3. 114:629 00:070 OC: Prelinked injection VoodooI2C.kext (V2.8) - Invalid Parameter
4. 114:685 00:055 OC: Prelinked injection VoodooI2C.kext v2.8

Gleiches Endergebnis... Würde es eventuell einen Unterschied machen, wenn ich anstelle von Monterey auf Ventura update?