

HP Probook G6 450 und Ventura (oder auch Monterey) - Keine Installation möglich

Beitrag von „apfel-baum“ vom 18. April 2024, 22:13

dann deaktiviere den `VoodooI2CHID.kext` mal, ich weiß nicht ob der überhaupt nötig ist, du kannst dann auch noch den `BT4LEContinuityFixup.kext` testweise deaktivieren. bitte mache bei deiner ocaux version ein update auf die 1.0.0 dev debug.

lg 😊

--

möglicherweise sind die tastatur + co per ps2 angebunden, insofern zanken sich die i2c mit denen-also den i2c kram deaktivieren