

# HP Probook G6 450 und Ventura (oder auch Monterey) - Keine Installation möglich

Beitrag von „apfel-baum“ vom 18. April 2024, 22:28

das kann ich dir so nicht sagen. hast du ocaux auf die 1.0.0 dev debug umgestellt? sowie startest du die efi von einem usbstick oder der festplatte?- es kann durchaus passieren, wenn du das nicht beachtest, das du jedes mal die vorhandene der efi-partition auf der hd startest und dich wunderst warum sich nichts ändert. da der usb-stick nicht gewählt wurde

lg 😊