

Fujitsu Celsius W580power - Xeon e-2174G

Beitrag von „griven“ vom 2. Mai 2024, 07:51

Das beschriebene Verhalten ist definitiv ein USB Problem...

Kann entweder noch immer das Portmapping sein oder ein Bios Setting. Schau mal im Bios ob Du da was in Richtung USB Handoff hast und falls ja auf enabled stellen zudem guck mal ob da ein Setting für den XHCI Mode vorhanden ist wenn ja dann sollte das auf Auto stehen (manche Biosse bieten auch Smart Auto oder so an diese Einstellung ist problematisch)...