

# Hackintool zeigt keine USB-Ports mehr an

Beitrag von „bluecrocodile“ vom 3. Mai 2024, 14:42

In meinem Hackintool werden nur die HS-USB Ports angezeigt.

Wenn ich USBMap verwende verhält es sich gleich.

Ich bin den Ausführungen oben gefolgt und habe fast alle ACPI deaktiviert ... dass ich den Fehler eingrenzen kann ..

Hatte auch irgendwelche ACPI Patch mal integriert, die ich von einem vergleichbaren Port gefunden haben. (Ergebnis war immer das selbe, die SS Ports wurden nicht angezeigt)

Ich vermute, dass ich irgendwelche ACPI Patch einfügen sollte, aber ich verstehe de facto nicht, wie das funktioniert ...

Kann wer Licht in das Problem bringen?

Im Anhang das aktuelle EFI und Screenshots

Dankeschön