

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „120bpm“ vom 7. Juni 2024, 13:51

Nach erfolgreichem Update von Mojave auf Monterey 12.7.5, OC 0.8.3 ist es lediglich der i211 Ethernet Port (en1), der nicht funktioniert. Ist ja ein bekanntes Problem hier, aber lässt es sich irgendwie lösen?

----

UPDATE - NIC en1 Problem gelöst 😊

Weder smalltree noch AppleIGB.kext werden benötigt, diese also einfach rausnehmen.

Der hier beschriebene [Tweak](#) hat das Problem gelöst:

Beide Netzwerkports en0 und en1 funktionieren nun.

----

Laut user f11 läuft der i211 Ethernet Port seit späteren Monterey Versionen nativ ohne SmallTree kext.

Kann mich hier jemand leiten, wie ich config.plist anpassen muss, sobald die SmallTreeIntel82576\_patched.kext rausfliegt?

[Zitat von JimSalabim](#)

„**ACHTUNG:** Unter Monterey funktioniert der obere Ethernet-Port (Intel I211, en1)

momentan noch nicht. Der untere (Intel I219V7, en0) geht einwandfrei.

#### [Zitat von f10](#)

Der i211 Ethernet-port läuft übrigens nativ seit einigen späteren Monterey-Versionen und auch unter Ventura. Die SmallTreeIntel kext kann also rausfliegen.