

# Ventura auf meinem Intel i5 4670/16GB RAM / Intel HD4600, MSI B85M-E45 (MS-7817)

Beitrag von „griven“ vom 3. Juli 2024, 22:56

Haswell iGPU läuft "nur" bis Monterey nativ danach muss auch hier der OCLP ran und gerade bei Systemen größer Monterey können vorhandene Device Properties ohne den dazu gehörenden OCLP Patch durchaus auch Probleme machen...

Soll denn die Maschine jetzt mit iGPU betrieben werden oder was ist der Plan? Wenn iGPU dann ist das iMac Pro SMBIOS keine gute Wahl denn der hat mal so ganz und gar keine iGPU besser wäre hier, wie von [Arkturus](#) ja bereits erwähnt, ein Modell mit iGPU . Ich würde aber anstelle des iMac13.1 dann doch eher iMac18.1 wählen denn das 18.1 SMBIOS ist bis inkl. Ventura unterstützt 😊