

macOS 15 Sequoia Beta im Test

Beitrag von „max.1974“ vom 15. Juli 2024, 04:47

[Zitat von PwnedGOblin](#)

Dankeschön [MacGrummel](#) aber wie erwähnt, hab ich das bereits gemacht, ich hatte mir ja vorher Bilder gemacht, wie alles eingestellt war vor dem Update und hab es so wieder eingestellt


Hallo, tut mir leid, wenn der Portugiesisch-Deutsch-Übersetzer nicht richtig übersetzt.

Zuerst müssen Sie prüfen, ob Sie in OC oder Clover den Quirks DisableIoMapper falsch belassen.

Dann müssen Sie eine DMAR-Tabelle für Karten der Generation 500 extrahieren. Es gibt keinen RM-Fehler (Reserved Memory), aber er ist notwendig und ich empfehle ihn.

Ich empfehle weiterhin die Verwendung des erforderlichen Schlüssels CpuTopologyRebuild.kext und der empfohlenen Einstellungen, insbesondere mit der für Ihren Prozessor erforderlichen Plist und dem Boot-Argument -ctsrmt, wie im folgenden Ausdruck gezeigt.

Schließlich aktiviere ich in meinem Fall, da ich ein Aorus Z790 ELITE AX und das neueste BIOS habe, nur X.M.P. 1 des RAM Extreme Memory Profile und belassen Sie es in Intel Hyper Trend und in Performance in den Intel Defaults-Einstellungen. Möglicherweise tritt ein Parameterfehler auf. Sie können Olarilas Basis-EFI testen, um fehlerfrei auf die ACPI-Tabellen zuzugreifen.



DDR5 Auto Booster	Auto	
High Bandwidth	Enabled	
Low Latency	Auto	
DDR5 XMP Booster	Disabled	
Extreme Memory Profile(XMP)	XMP 1	DDR5-6000 40-40-40-80-1.350
System Memory Multiplier	DDR5-6000	6000
Advanced Memory Settings		