

Ventura Ryzen 5: L Ä U F T !

Beitrag von „griven“ vom 28. Juli 2024, 22:14

Wobei sich doch die beiden Intel WLAN Extensions eigentlich gar nicht in die Quere kommen dürften aufgrund der MIN/MAX Kernel Settings die in der config gesetzt sind? Problematisch allerdings könnte der BTInjector sein wobei auch der eigentlich nix machen sollte solange der Patcher und/oder Firmware Loader nicht aktiv sind (zudem auch hier wegen der Min/Max Kernel Settings eh nicht relevant)...

Das ungeklärte Crash Verhalten muss meiner Meinung nach demnach eine andere Ursache haben (ich bin allerdings absolut kein AMD Experte und habe mit dem AMD spezifischen Dingen wenig bis nix am Hut zugegebenermaßen). Generell würde ich aber dazu raten, rein der Übersichtlichkeit halber, die nicht genutzten Extensions aus der config.plist zu entfernen minimiert zum einen mögliches Fehlerpotential und macht es zum anderen auch um einiges einfacher wirklich zielführend zu helfen.