

Thunderbolt Problem

Beitrag von „Beaty2000“ vom 5. August 2024, 13:28

Nein, leider habe ich kein anderes Thunderbolt Zubehör.

Aber wie geschrieben, USB3.1 funktioniert. Aus früherer Erfahrung mit der Karte weiß ich, dass zumeist USB3.1 aufgrund der PCI-Bridge das Problem ist.

Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Die haben das mit einer Titan Ridge mit dem von dir abgehangenen SSDT für die Maple Ridge hinbekommen?

Also ich teste das nachher mal, lade dann auch die EFI hoch, bin aber gerade unterwegs.

Bei überfliegen dieser SSDT fällt mir jedenfalls auf, dass diese keinen DROM und auch keine Config integriert hat, was durchaus der Grund sein kann.