

# Thunderbolt Problem

**Beitrag von „KungfuMarek“ vom 5. August 2024, 14:19**

Wenn die Karte geflasht wurde, dann braucht man den DROM Bereich nicht in der SSDT angeben, ist jedenfalls bei Maple Ridge so. In der Custom Firmware wird ja der DROM Bereich angepasst, denke das ist der Grund.

Maple Ridge und Titan Ridge sind soweit ähnlich, die angehängte SSDT ist auf Basis eines Maple Ridge Controller, die sollte aber auch bei Titan Ridge funktionieren. Andersrum geht es wohl auch.

Das USB geht hat nichts mit Thunderbolt zu tun, wenn ein Device nicht per Thunderbolt kommuniziert ist der Fallback quasi der USB Controller.