

# Thunderbolt Problem

**Beitrag von „KungfuMarek“ vom 5. August 2024, 15:05**

Gut wenn du es besser weisst, dann ist USB kein Fallback. kB da zu diskutieren, im Netz steht was anderes.

PCI0.RP05 = PCI0.BR1B, das würde ich anpassen. Mehr weiss ich auch nicht.

PXSX und HRUS bleiben soweit aktiv in der SSDT.

Warum sollte das MacBook Pro angeschlossen an einen Thunderbolt Anschluss auf USB 3.1 gehen? USB ist nicht für Host zu Host Verbindungen vorgesehen.