

Thunderbolt funktioniert (zum Teil)

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 7. August 2024, 11:19

Ich denke, dass wird iwas mit den [BIOS Settings](#) zu tun haben... einfach Trial and Error anwenden.

Ich habe mal deine EFI auf OC 1.0.1 aktualisiert, vllt hilft das?