

IntelLucy für Intel X500 10Gbit Ethernet Adapter

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 10. August 2024, 23:19

Hast du die MTU mal angepasst?

Stell die MTU deiner Netzwerkkarte und des NAS auf 9000 ein, dass sollte helfen. Kannst du das auch noch am Switch einstellen?

Normal steht der Wert bei 1500, aber bei 10 Gbit/s solltest du die MTU anheben.