

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „Mieze“ vom 31. August 2024, 23:33



[cobanramo](#) Ich habe mir deine Screenshots noch mal angesehen und dabei ist mir etwas seltsames aufgefallen: Wieso steht dort als Transport UART und nicht USB, so wie es sein sollte?

Das könnte erklären, warum es nicht funktioniert?

Bezüglich Anpassung von BrcmPatchRAM3 an Sequoia: BrcmPatchRAM3 lädt die Firmware in das Modul und veranlasst einen Reset, um die neue Firmware zu aktivieren. Ich habe die Kext damals geschrieben, weil Änderungen am BT-Stack von Catalina dazu geführt hatten, dass BrcmPatchRAM2 das Modul nicht mehr wie gewohnt registrieren konnte, da Apple das IO-System überarbeitet hatte. Anpassungen sollten eigentlich nur notwendig sein, falls Apple wieder mal alles umgekrempelt haben sollte? Das müsste dann ggfs. weiter untersucht werden...