

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „cobanramo“ vom 1. September 2024, 19:13

[Zitat von schrup21](#)

vor der DE1820a auch eine BCM94360ng verbaut...

Warum ersetzt du viel älteren Chip und Generation ein wenn doch die NG Karte deutlich die bessere und modernere Wahl ist.

Nagut, die NG hat zwar andere sorgen mit dem speed aber ist doch eindeutig besser als die anderen Karten, erst recht OOB bis Ventura.

[Zitat von Mieze](#)

zwei Gläser Rotwein...

In diesem Fall bliebe nur noch BluetoolFixup als mögliche Ursache übrig und müsste ggfs. für Sequoia überarbeitet werden.

Ach Mieze, genies dein Wochenende..

Ich denke das wir wirklich alles mögliche Variationen ausgetestet haben, ich vermute das die Karte halt nicht so viel im umlauf ist, da zu alt usw. ansonsten hätte sich doch deutlich mehr Leute dazu geäußert. Hab auch versucht ne log dazu zu kriegen aber war auch da ohne erfolg.

Das mit BluetoolFixup kext wüsste ich jetzt nicht wie oder wer das mal an sich nimmt und das mal genauer anschaut, hab ja die Karte nicht direkt bei mir um ein issue zu starten.

Gruss Coban