

Mac Pro 4.1 auf 5.1 problem am Mainboard Ram SLOT 2

Beitrag von „ampman“ vom 4. September 2024, 18:43

Hallo

Hat einer von euch schon mal ein Problem mit einem Ram Slot gehabt?

Zuerst meine Mac Daten.

Mac Pro 4.1 to 5.1

Anfang 2009

2 x 3,46 GHz 6-Core Intel Xeon

AMD Radeon R9 270X 4 GB

Mac OS 12.7.5

Open Core Martin LO (Versio 1.0.1)

RAM : Samsung 16GB 1333 Mhz PC3L-12800R (habe 8 Stück da)

Installiert sind 5 Riegel,da wenn ich den 6ten einbaue der Mac Nach 2min nach dem Desktop Aufbau sich aufhängt.

Belegt sind gerade:

Slot 1 Belegt

Slot 2

Slot 3 Belegt

Slot 4

Slot 5 Belegt

Slot 6 Belegt

Slot 7 Belegt

Slot 8

Woran kann das liegen?

Hab den Slot 2 mit Luft (spezielle aus dem E-Laden) sauber gemacht.

Ohne Belegung des 2. Slots....geht er Problemlos.

Hat jemand eine Config für Martins Open Core ready für den Mac Pro 5.1 mit Custom RAM
Einstellung für alle 8 Slots ?

Also 128 GB

Danke